



URZĄD MIEJSKI W OPOCZNI

THE MUNICIPAL OFFICE IN OPOCZNO

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno tel: /+48 44/ 786 01 00, fax: /+48 44/ 786 01 11,
e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl
www.opoczno.pl
www.bip.opoczno.pl

Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Edukacji
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. 78 735 01 11 Edu.0012.42.2022 11

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia 15. 09. 2022

Ilość zał. L.p.dz. 30739
Podpis

Opoczno, dn. 29 czerwca 2022 r.

**Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty i Kultury
Rady Miejskiej
w Opocznie**

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Opocznie przedstawia informacje uzyskane od dyrektorów placówek oświatowych podległych Gminie Opoczno na n/w tematy:

1. „Stan techniczny budynków szkolnych”.
2. „BHP i P.poż w placówkach oświatowych”.
3. „Baza sportowa w szkołach”.

Ad. 1. „Stan Techniczny budynków szkolnych”

1) ZSS Nr 1 w Opocznie

Przeгляд techniczny budynków szkolnych został dokonany **23 marca 2022 r.**

2) SP nr 2 w Opocznie

Budynek szkoły przeszedł wszystkie niezbędne przeglądy i prace konserwacyjne i spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa zapewniając osobom zatrudnionym, uczniom oraz interesantom pełen komfort i bezpieczeństwo korzystania z obiektu. Planowane są prace remontowo/modernizacyjne w związku z realizowaniem projektu Dostępna Szkoła.

3) SP nr 3 w Opocznie

Wszystkie przeglądy techniczne budynku są prowadzone zgodnie z terminarzem przeglądów rocznych oraz pięcioletnich. Przebudowano wejście do stołówki szkolnej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Wyremontowano rampę dostawczą do stołówki szkolnej. Przeprowadzono modernizację terenu przyszkolnego; odbudowano cokół okalający skalniak przy wejściu do szkoły, trwa zagospodarowanie wybiegu szkolnego.

Dokonano gruntownego remontu 3 sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego. Pomalowano korytarz 3 piętra oraz łącznik między budynkami na 3 piętrze. Odświeżono szatnie i toalety przy hali sportowej, świetlicę szkolną, dokonano naprawy i konserwacji podłoga w świetlicy. Przebudowano wejście na stołówkę szkolną oraz pomalowano pomieszczenia w kuchni szkolnej, w łazienkach uzupełniono zniszczoną glazurę.

4) SP Bielowice

Budynek szkoły spełnia warunki umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku z przeniesieniem punktu przedszkolnego z kondygnacji pierwszej na parter szkoły oraz zmianami, jakie zostały wymuszone przez to przeniesienie w organizacji pracy pozostałych oddziałów szkolnych w ostatnim roku szkolnym zrealizowano m.in.:

- wymianę pokrycia dachowego na tzw. starej części szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych;
- odnowiono kominy wentylacyjne nad stropem na starej szkole;
- wymianę podłogi na holu;
- dwie sale lekcyjne dla przedszkolaków zostały odgrzybione i odmalowane;
- wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne;
- powstał sanitariat w miejscu dawnego pokoju nauczycielskiego;
- oddzielono drzwiami przeciwpożarowymi część szkoły przeznaczoną dla przedszkolaków;
- wymieniono zbiornik na nieczystości płynne w związku z powstaniem nowego sanitariatu;
- wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne w miejscu gdzie powstała część dla przedszkolaków;
- wymieniono drzwi zewnętrzne do starej części szkoły;
- wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do starej części szkoły.

Dodatkowo w okresie wakacji zostały odmalowane wszystkie sale lekcyjne (7 sal) i biblioteka, oraz pomalowano dwie łazienki na parterze.

Remontu wymaga elewacja zewnętrzna budynku szkoły tj. odpadający tynk oraz odpadające płytki klinkierowe na podmurówce, czy schody prowadzące do kuchni na zewnątrz budynku. Przy sali gimnastycznej należy wyremontować skrzynki rewizji instalacji odgromowej, umocować je w miejscach wyrwania ze ściany.

Wymagane przeglądy tj. gaśnice, instalacja gazowa, elektryczna są aktualne.

5) SP Bukowiec Op.

W czasie wakacji przeprowadzono prace remontowe w przedszkolu, usunięto okna i wstawiono w ich miejsce drzwi balkonowe. Przerobiono instalację hydrauliczną/przeniesiono grzejniki/. Pomalowano korytarz obok przedszkola. Przeprowadzono przegląd sprzętu szkolnego, budynku i znajdujących się w nim urządzeń.

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne są utrzymywane w czystości i sprawności.

Dach sali gimnastycznej wymaga naprawy, występują przecieki i dziury w blasze.

6) SP Januszewice

W czasie wakacji przeprowadzono remont korytarza na najniższej kondygnacji, pomalowano drzwi wejściowe do szkoły, altany oraz ławki w części rekreacyjnej ekoogródka. Stan techniczny instalacji (kominowa, odgromowa, gazowa) przeprowadzany jest okresowo i cyklicznie.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujące się w budynku są utrzymywane w należytej czystości i sprawności. Teren szkoły jest prawidłowo ogrodzony. Drogi w pobliżu placówki są prawidłowo i odpowiednio oznakowane. Wyjście główne ze szkoły zabezpieczone jest barierkami chroniącymi przed wtargnięciem dzieci na jezdnię. Otwory kanalizacyjne, studzienki są zakryte lub trwale zabezpieczone.

Budynek szkoły zaopatrzone jest w wymagane urządzenia przeciwpożarowe tj. ciągi komunikacyjne, gaśnice, które posiadają aktualne przeglądy techniczne i są rozmieszczone zgodnie z instrukcją. Aktualne plany ewakuacyjne znajdują się w każdym pomieszczeniu szkoły oraz na korytarzach w widocznym miejscu. W sposób widoczny i trwałe oznaczone są wyjścia ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne. Wywieszono są także instrukcje BHP i przeciwpożarowe z numerami telefonów alarmowych.

Każde urządzenie znajdujące się w placówce oraz sprzęt sportowy i rekreacyjny zaopatrzone jest w instrukcję obsługi, która znajduje się w widocznym miejscu.

7) SP Kraśnica

- Elewacja ścian zewnętrznych budynku szkoły potrzebuje remontu – odpadający tynk.
- Budynek gospodarczy, które są wykorzystywane jako magazyny sprzętu, wymagają gruntownego remontu – wymiany pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej. Dyrektor, pismem z dnia 24.10.2019r., znak SP.0712/29/2019, zwracał się do organu prowadzącego o zabezpieczenie środków w 2020r. na prace niezbędne dotyczące remontu budynków gospodarczych.
- Konieczny jest remont schodów wejściowych tylnych, schody od strony wejścia głównego zostały wyremontowane, lecz już znajdują się w nich ubytki.
- pomieszczenia znajdujące się w budynku szkoły są systematycznie odnawiane i remontowane przy dużym wsparciu finansowym Rady Rodziców:
 - w 2018r. odbył się gruntowny remont korytarzy szkolnych połączony z wymianą elektryki, pokryciem podłóg, remontem klatki schodowej;
 - w 2019 r. gruntownemu remontowi poddane zostały dwie sale lekcyjne.
 - w lutym 2022 r. wyremontowana została sala komputerowa – wymiana elektryki, lampy oświetleniowe typu LED, odmalowanie.

8) SP Libiszów

Budynek szkoły jest w stanie dobrym.

9) SP Modrzew

Przeeglądy są aktualne. Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze są oznaczone. Szkoła posiada instrukcje przeciwpożarowe. Wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenia bhp. Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne warunki nauki i pracy.

10) SP Mroczków Gościny

W pomieszczeniach Szkoły w których przebywają uczniowie, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych

Ogólnie stan budynku dobry, nie zagraża bezpieczeństwu dzieci i pracowników szkoły

Należy wykonać prace poprawiające bezpieczeństwo i higienę pomieszczeń

- na hali wymalować linie, odmalować ściany
- wyremontować drabinki
- poprawić oświetlenie
- poprawić płytki w toaletach (odpadają)
- rynna do wymiany nad wejściem głównym
- wymienić uszkodzone drzwi do toalet,
- odmalować kuchnie (brudne ściany)
- świetlica zamontować rolety
- płytki na schodach do remontu
- uszczelnić lub wymienić okna (brak uszczelek, nie domykają się)

Kilkuletnie zaniedbania doprowadziły do nagromadzenia się wielu czynności, które należy wykonać na terenie szkoły aby poprawić wygląd i higienę pracy.

11) SP Ogonowice

Stan techniczny budynku szkolnego jest dobry.

Okresowa (roczna) kontrola stanu technicznego budynków była przeprowadzona 12 lipca 2022 roku.

Najpilniejsze zalecenia pokontrolne to: remont komina zewnętrznego przy kotłowni, murku oporowego przy kotłowni, wymiana obróbki na wiatrołapie przy wejściu do szkoły (leje się) i remont schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej.

Wszystkie wpisy dotyczące stanu technicznego jak i bezpieczeństwa budynków są na bieżąco aktualizowane i wpisywane w księdze obiektu.

Budynek szkoły podstawowej i sali gimnastycznej jest po termomodernizacji.

Została wymieniona stolarka okienna, hydraulika i oświetlenie.

W ramach własnych środków został pomalowany korytarz górny i klatka schodowa.

Malowania wymagają również sale lekcyjne, sala gimnastyczna, toalety i szatnie dla uczniów.

Wymiany wymaga instalacja kanalizacyjna (rury stare, zardzewiałe, skorodowane).

Cyklinowania oraz naprawy wymaga parkiet na sali gimnastycznej.

12) SP Sielec

Budynek szkolny jest po przeprowadzonej termomodernizacji. Wymienione zostały następujące elementy budynku: otwory okna, oświetlenie zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Budynek szkolny został ocieplony oraz zmienione pokrycie dachowe. Został ocieplony strop budynku. W salach lekcyjnych, sanitariatach oraz w pozostałych pomieszczeniach szkoły w ramach potrzeb przeprowadzane są remonty oraz bieżące naprawy. Dodatkowo listopada roku 2021 zmienione zostało źródło ogrzewania budynku z węglowego na gazowe.

Dokonanie termomodernizacji budynku przez Gminę Opoczno znacznie poprawiło warunki nauki i pracy w szkole.

13) SP Wygnanów

Stan techniczny budynku szkoły: w budynku szkoły drewniane okna zakwalifikowane są do wymiany, dach wymaga pomalowania, boczne drzwi wejściowe do wymiany.

14) Przedszkole nr 2

- bieżąca kontrola (...) budynku przedszkolnego;
- aktualne przeglądy;

15) Przedszkole nr 4

Budynek Przedszkola nr 4 w Opocznie przy ulicy C.K.Norwida 2 jest w stanie dobrym, dopuszczony do użytku, termomodernizacji budynku została zakończona.

16) Przedszkole nr 5

Dnia 05.07.2022 roku przeprowadzona została okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynku Przedszkola Nr 5 w Opocznie w tym: instalacji co., instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przewodów kominowych oraz instalacji wewnętrznej gazu co potwierdza protokół nr 1/07/B/2022. Po ww. kontroli zaleca się wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz zaleca się wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej. Dyrektor czyni starania aby dokonać tego remontu, zostało złożone pismo do burmistrza o zabezpieczenie środków na ten remont.

Stan techniczny budynku przedszkola jest zadowalający i pozwala na użytkowanie, nie zagraża życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu.

W miesiącu lipcu dokonano wymiany instalacji elektrycznej w kuchni, w pomieszczeniach należących do kuchni oraz w trzech łazienkach przy salach przedszkolnych. W przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym przeprowadzono prace porządkowe oraz dokonano bieżących napraw i konserwacji. Zapewnione są bezpieczne warunki dzieciom uczęszczającym do placówki.

17) Przedszkole nr 6

- stan techniczny budynku – wykonana termomodernizacja budynku przedszkola, umalowano we własnym zakresie 2 sale na I piętrze oraz 2 zmywalnie na parterze,
- zdemontowano betonowe schody zewnętrzne głównego wejścia i wykonano w/w schody z kostki, wyłożono terakotę w wiatrołapie wejścia głównego, odświeżono i zabezpieczono części metalowe placu zabaw na podwórku przedszkolnym.

18) Przedszkole nr 8

Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie informuje, że według protokołu z okresowej kontroli budynku z dnia 06.07.2022r. były zalecenia do wykonania. Niektóre z nich zostały naprawione, zlikwidowane sposobem gospodarczym pozostałe nadal wymagają prac naprawczo-remontowych. Stan techniczny ogólnie zadowalający i może być użytkowany.

Ad. 2. BHP i P. poż. w placówkach oświatowych

1) ZSS Nr 1 w Opocznie

- Budynek jest wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe. Przegląd urządzeń przeciwpożarowych został dokonany **27 maja 2022 r.**
- Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze oznaczone są prawidłowo. Na korytarzach w widocznych miejscach umieszczone są plany ewakuacyjne.
- Wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole posiadają aktualne szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych i bhp.
- W szkole zapewnione są bezpieczne warunki nauki i pracy dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno obsługowych.

Nazwa szkoły	Czas wykonania ostatniej próbnej ewakuacji	Czas następnej obowiązkowej próbnej ewakuacji	Obowiązek próbnej ewakuacji co ile
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie	wrzesień 2021r.	wrzesień/październik 2022 r.	Raz w roku szkolnym

2) SP nr 2 w Opocznie

W placówce utrzymywane są wszelkie standardy BHP, pracownicy mają aktualne szkolenia. Szkoła posiada aktualną instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego z którą zapoznany jest każdy pracownik oraz oznakowanie Ppoż wg. najnowszych standardów. Data ostatniej próbnej ewakuacji 08.10.2021, data następnej próbnej ewakuacji Październik 2022.

3) SP nr 3 w Opocznie

Ostatnia próbna ewakuacja odbyła się w maju 2022r , tym roku szkolnym planuje się próbną ewakuację na miesiąc kwiecień 2023r

Teren placówki jest trwale ogrodzony. Uczniowie wchodzą na teren szkoły furtką, do budynku szkoły 2 wejściami. Placówka szkolna jest wyposażona na zewnątrz jak również wewnątrz w całodobowy monitoring – kamery.

Teren objęty pracami remontowymi jest oddzielony taśmami i oznakowany.

Drogi ewakuacyjne w budynku szkoły są prawidłowo oznakowane i rozmieszczone.

Otwory kanalizacyjne studzienek i innych zagłębień są zakryte lub zabezpieczone. Sprzęt gaśniczy umieszczony jest w odpowiednio widocznych miejscach i prawidłowo oznakowany.

Dokonano przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów, wszystkie posiadają aktualne przeglądy.

W budynku znajdują się środki do udzielenia pierwszej pomocy . W związku z zagrożeniem wirusem COVID - 19 dzieci i nauczyciele oraz pracownicy adm. i obsługi mają zapewnione środki ochrony (maseczki, przyłbice , rękawiczki oraz płyny dezynfekujące).

Przy każdym wejściu, na każdym piętrze, jak również w salach lekcyjnych umieszczone są pojemniki z płynem dezynfekującym. Sanitariaty wyposażone są w mydła, ręczniki papierowe, prowadzony jest monitoring sprzątanania i dezynfekcji tych pomieszczeń.

Salę lekcyjne jak i pomieszczenia biurowe i korytarze są prawidłowo oświetlone.

Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości. Wszyscy pracownicy szkoły posiadają aktualne szkolenia z zakresu BHP oraz badania okresowe, jak również są przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

4) SP Bielowice

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne.

Wszystkie kierunki wyjść ewakuacyjnych są odpowiednio oznaczone.

Nauczyciele i pracownicy posiadają aktualne szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki w szkole i punkcie przedszkolnym.

5) SP Bukowiec Op.

Stan techniczny innych instalacji / kominowa, gazowa, wentylacyjna/ jest sprawdzany jest cyklicznie.

Przegląd sprzętu P.poż. jest aktualna. W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

6) SP Januszewice

Ostatnia próbna ewakuacja z udziałem Państwowej Straży Pożarnej odbyła się 28 września 2021 roku. Kolejna będzie przeprowadzona w 2023 r.

Zapewniony jest właściwy dostęp do obiektu, umożliwiający wykorzystanie sprzętu Straży Pożarnej – hydrant. Wszystkie gaśnice posiadają atesty i aktualne przeglądy techniczne, są właściwie rozmieszczone i oznakowane. Ciągi i drogi ewakuacyjne są prawidłowo i trwale oznaczone w widoczny dla wszystkich sposób. Instrukcje przeciwpożarowe zawieszono są prawidłowo. Każde pomieszczenie w szkole wyposażone jest w aktualne plany ewakuacyjne. Pomieszczenia, w których są urządzenia techniczne zaopatrzone w instrukcje obsługi i korzystania z tych urządzeń. Takie instrukcje wywieszono

również na placu zabaw oraz sali gimnastycznej. Wszyscy pracownicy szkoły posiadają ważne szkolenia przeciwpożarowe i bhp.

7) SP Kraśnica

- Ostatnia próbna ewakuacja odbyła się w listopadzie 2018r., planowana była na maj 2022 r, ale się nie odbyła. Zaplanowano na październik 2022 r.
- Budynek wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic, zaplanowano przegląd techniczny gaśnic,
- W budynku nie ma hydrantów;
- Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne oraz urządzenia gaśnicze oznaczone;
- W sierpniu 2018r. zainstalowano na korytarzach szkolnych i ciągach komunikacyjnych oświetlenie awaryjne oraz wyłączniki ppoż. przy wyjściu głównym i tylnym; w 2019r. przy okazji remontu dwóch sal lekcyjnych połączonego z wymianą instalacji elektrycznej również zainstalowano oświetlenie awaryjne w tych salach;
- Instrukcja przeciwpożarowa aktualna;
- Pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej aktualny;
- Nie wszyscy pracownicy posiadają aktualne szkolenia bhp – szkolenia zaplanowano, czekamy na wyznaczenie terminu przez Ośrodek Szkoleniowy „A.T”.s.c.
- Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom na terenie placówki:
 - nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw lekcyjnych, organizują i nadzorują zabawy w czasie przerw;
 - systematycznie kontrolują miejsca, gdzie prowadzą zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłaszają dyrektorowi szkoły;
 - bramki do gry w piłkę nożną są trwale umocowane;
 - opracowuje się harmonogram przyprowadzania i odprowadzania uczniów do autobusu;
 - w czasie wakacji 2020r. wykonany został wzdłuż placu szkolnego chodnik oraz wyznaczono przejście dla pieszych, co poprawi bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkoły;
 - wyznaczono nauczyciela do udzielania pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku w szkole.

8) SP Libiszów

Budynek szkoły wyposażony jest w 13 szt. gaśnic i 1 hydrant – przegląd wykonany był we wrześniu 2021 roku, planowany jest następny we wrześniu 2022r.

Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze są oznaczone w odpowiedni sposób.

Szkoła posiada instrukcję przeciwpożarową.

Pracownicy szkoły posiadają aktualne przeszkolenia z zakresu bhp i p.poż.

Próbna ewakuacja planowana jest na wrzesień 2022 r.

9) SP Modrzew

Budynek szkoły wyposażony jest w urządzenia przeciwpożarowe, oprócz hydrantów, ponieważ jest to budynek z lat pięćdziesiątych i hydranty nie były montowane. Przeglądy są aktualne. Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze są oznaczone. Szkoła posiada instrukcje przeciwpożarowe. Wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenia bhp. Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne warunki nauki i pracy.

10) SP Mroczków Gościny

- We wrześniu został przeprowadzony przegląd kominiarski.
- Instalacja gazowa w budynku placówki oświatowej jest sprawna.

- Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku placówki oświatowej jest sprawna
- Pod koniec sierpnia został przeprowadzony przegląd gaśnic 14 sztuk
- Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówki oświatowej: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone,
- Drogi ewakuacyjne w budynku placówki są oznaczone wyraźnie i trwale.
- Zamontowano detektor owadów (sprawdzany przez pracownika firmy co 2 tygodnie)

11) SP Ogonowice

Pod względem p. poż. placówka wyposażona jest:

- w 7 hydrantów wewnętrznych z terminem ważności do sierpnia 2022 roku
 - 13 sztuk gaśnic z terminem ważności do sierpnia 2022 roku
 - drogi ewakuacyjne i urządzenia gaśnicze są oznakowane zgodnie z przepisami
 - instrukcja przeciwpożarowa jest aktualna
 - pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż. , szkolenia odbywają się na bieżąco.
 - próbne ewakuacje w placówce odbywają się zgodnie z przepisami.
- Ostatnia miała miejsce w październiku 2019 roku, następna będzie,
- instalacja elektryczna i odgromowa - aktualna
 - badania pomiaru rezystancji izolacji zasilaczy i obwodów elektrycznych – aktualne
- Stan techniczny urządzeń kominowych jak i wentylacyjnych kontrolowany był w sierpniu 2022 roku, a następne badanie wyznaczono na sierpień 2023 roku.

12) SP Sielec

Ostatnia ewakuacja próbna – październik 2020 r.

Budynek szkoły jest wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe (gaśnice, hydranty), które posiadają aktualne przeglądy techniczne.

Wyjście ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne, urządzenia gaśnicze – oznakowane.

Pracownicy posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP.

Uczniowie i pracownicy mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

13) SP Wygnanów

We wrześniu został przeprowadzony przegląd kominiarski. W sierpniu przegląd instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchennym, instalacji elektrycznej. Pod koniec sierpnia został przeprowadzony przegląd gaśnic (11 szt.) i hydrantów wewnętrznych (2 szt.), badanie ich szczelności oraz przegląd okresowy i badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych.

14) Przedszkole nr 2

- W budynku przedszkola nr 2 są zainstalowane:
- Instalacja odgromowa,
- Gaśnice proszkowe typu ABC zgodnie z wymogami § 28 Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
- przeglądy techniczne tych urządzeń wykonywane są na bieżąco.
- **oznaczenie wyjść ewakuacyjnych oraz oznaczenia ciągów komunikacyjnych i urządzeń gaśniczych;**

- zgodnie z przepisami
- **instrukcja przeciwpożarowa na wypadek pożaru;**
- aktualna, zgodna z przepisami.
- aktualność szkoleń pracowników szkół i przedszkoli z przepisami przeciwpożarowymi i bhp;**
- na bieżąco, zgodnie z potrzebami i przepisami.
- **zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa w placówce;**
- bieżąca kontrola placu zabaw, ogrodu, budynku przedszkolnego
- aktualne przeglądy;
- certyfikaty na zakupywane zabawki, sprzętu, dywanów itp. ;
- aktualne szkolenia, badania pracownicze
 - termin kolejnej ewakuacji przeciwpożarowej – październik 2023r.
 - termin poprzedniej ewakuacji przeciwpożarowej – 25.11.2021r.

Przedszkole Nr 2 w Opocznie posiada opracowane :

- „ Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID -19”;
- „Wytyczne dla rodziców Przedszkola nr 2 w Opocznie w związku z COVID-19”;
- „ Wytyczne dla personelu Przedszkola nr 2 w Opocznie w związku z COVID-19”;
- „ Procedurę przygotowania oraz wydawania posiłków w Przedszkolu nr 2 w Opocznie w związku z COVID-19”;
- „Procedurę korzystania z istniejącego na terenie Przedszkola nr 2 w Opocznie placu zabaw w związku z COVID-19”
- „Plan działań w związku z COVID-19”

W/w dokumenty zostały wdrożone i są przestrzegane w Przedszkolu nr 2 w Opocznie przez rodziców i pracowników placówki.

Nadmieniamy, że Przedszkole nr 2 zostało zaopatrzone Gminą Opoczno, we wszystkie środki ochrony osobistej, oraz środki do dezynfekcji placówki - za co BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

15) Przedszkole nr 4

- 1) Dyrektor Przedszkola nr 4 w Opocznie informuje o sposobie i zakresie wywiązywania się z obowiązków nałożonych ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (*Dz.U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.*):
 - a) Budynek Przedszkola nr 4 w Opocznie jest budynkiem użyteczności publicznej ,II – piętrowym całkowicie podpiwniczonym .Klasa odporności pożarowej budynku ZL I - „B” .
 - b) wyposażenie budynków w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz aktualność przeglądów technicznych tych urządzeń:
- wyposażenie budynku Przedszkola nr 4 w Opocznie zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*Dz.U. z 2010, Nr 109, poz. 719*); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (*Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.*); Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (*Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1139*) – stwierdzam na podstawie opinii Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczeń Pożarowych oraz Protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 29.09.2018 r.

- obiekt przedszkola stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej;
- budynek jest wyposażony w instalację odgromową, elektryczną; rezystancji, kominową, centralnego ogrzewania (węzeł cieplny) oraz wodnokanalizacyjną; wszystkie pomiary aktualne;
- budynek wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy tj.: gaśnice proszkowe ABC o masie minimum 2 kg proszku każda na 100 m² powierzchni, ustawione w miejscach widocznych i oznakowanych zgodnie z PN-92/N-01256 – badania aktualne;
- w budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. zainstalowane są hydranty wewnętrzne spełniające wymogi PN-B-02865 – pomiary aktualne
- budynek posiada oświetlenie awaryjne – pomiary aktualne;
- w budynku w obrębie wewnętrznej klatki schodowej wydzielono odrębną strefę pożarową zabezpieczoną na parterze oraz na I piętrze atestowanymi drzwiami o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem, w tej strefie zamontowano klapę oddymiającą uruchamianą automatycznie przez detektor dymu oraz ręcznie przyciskiem z funkcją przewietrzania – badania i konserwacja na bieżąco;
 - c) data przeprowadzenia ostatniej próbnej ewakuacji oraz czas następnej obowiązkowej ewakuacji;
- protokół z ćwiczeń ewakuacyjnych z dnia 15 października 2020 r. – podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej i § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*Dz.U. z 2010, Nr 109, poz. 719*) oraz zgodne z w Wymaganiami Praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19 przesłanymi przez Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP
- kolejną próbną ewakuację placówka jest zobowiązana przeprowadzić do 09.10.2022 r.
 - d) oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego;
- kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5
 - e) instrukcja przeciwpożarowa na wypadek pożaru;
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zaktualizowana - luty 2022 roku
 - f) Aktualność szkoleń pracowników szkół i przedszkoli z przepisami przeciwpożarowymi;
 - wszyscy pracownicy zostali zapoznani z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego;
 - oświadczenia pracowników potwierdzające zapoznanie się z Instrukcją umieszczono w aktach osobowych;
 - wszyscy pracownicy odbyli szkolenia okresowe bhp;
- 2) „Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna w Gminie Opoczno. Funkcjonowanie szkół w kontekście COVID-19”:
Przedszkole nr 4 w Opocznie funkcjonuje w systemie pracy stacjonarnej - zgodnie z aktualnymi wytycznymi MZ i Głównego Inspektora Sanitarnego .

16) Przedszkole nr 5

- Budynek jest wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, sprzęt gaśniczy wywieszony jest w widocznych miejscach, przeglądy techniczne tych urządzeń wykonywane są terminowo.

- Ciągi komunikacyjne, urządzenia gaśnicze, kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5
- Przedszkole posiada i jest przestrzegana aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
- Szkolenia wszystkich pracowników przedszkola dotyczące przepisów przeciwpożarowych i BHP odbywają się na bieżąco.
- Wszystkim dzieciom i pracownikom zapewnia się bezpieczne warunki nauki i pracy
- Data przeprowadzenia ostatniej próbnej ewakuacji - 28.10.2021r. oraz czas następnej obowiązkowej ewakuacji – wrzesień/październik 2023r.

17) Przedszkole nr 6

Przekazuję informacje dotyczące wywiązywania się Przedszkola „Zielona Dolinka” Nr 6 w Opocznie z obowiązków nałożonych ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz.1380 z późn. zm.) a dotyczących między innymi:

- stan techniczny budynku – wykonana termomodernizacja budynku przedszkola, umalowano we własnym zakresie 2 sale na I piętrze oraz 2 zmywalnie na parterze, zdemontowano betonowe schody zewnętrzne głównego wejścia i wykonano w/w schody z kostki, wyłożono terakotę w wiatrołapie wejścia głównego, odświeżono i zabezpieczono części metalowe placu zabaw na podwórku przedszkolnym.
- budynek wyposażony jest w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, oraz przeglądy techniczne tych urządzeń wykonywane są na bieżąco (ostatni przegląd – 08.2022 r.);
- wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne oraz urządzenia gaśnicze w placówce są oznakowane;
- w placówce przestrzegana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;
- szkolenia wszystkich pracowników przedszkola dotyczące przepisów przeciwpożarowych i BHP odbywają się na bieżąco;
- wszystkim dzieciom i pracownikom zapewnia się bezpieczne warunki nauki i pracy;
- zaplanowana obowiązkowa ewakuacja – 09.2022 r.

18) Przedszkole nr 8

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne, kierunki wyjść ewakuacyjnych są prawidłowo oznaczone. Nauczyciele i pracownicy Przedszkola Nr 8 posiadają aktualne szkolenie z zakresu przepisów przeciwpożarowych i BHP. Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w przedszkolu.

Próba ewakuacyjna planowana jest na październik 2022r.

Przedszkolny plac zabaw wyposażony jest w huśtawki i piaskownicę przystosowane do korzystania przez wychowanków.

Ad. 3. „Baza sportowa w szkołach”.

1) ZSS Nr 1 w Opocznie

Szkolny blok sportowy tworzą:

- Duża sala gimnastyczna (na parterze), na której znajdują się pełnowymiarowe boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz pomniejszone boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej. W razie potrzeby halę można podzielić kotarami na trzy mniejsze sale. Kompleks sali gimnastycznej uzupełniają cztery szatnie z węzłami sanitarnymi.
- Dwie małe sale gimnastyczne (na piętrze) służące do prowadzenia zajęć z gimnastyki i zajęć tanecznych. Obok sal znajdują się dwie szatnie z węzłami sanitarnymi.
- Siłownia sportowa zlokalizowana w segmencie B na poziomie -1 wyposażona w zestawy przyrządów: atlas wielostanowiskowy, ławki treningowe, sztangi, sztangielki i hantle.
- Mała sala gimnastyczna w segmencie B na poziomie -1 do gier i zabaw dla klas 4-6.
- Mała sala gimnastyczna w segmencie C na poziomie -1 dla klas 1-3 SP.
- Łącznik (na piętrze) przeznaczony do ćwiczeń w zakresie skoków gimnastycznych.
- Łącznik (na parterze) z przeznaczeniem na tenis stołowy.
- Obok hali na zewnątrz budynku znajdują się boiska: asfaltowe – do gry w piłkę ręczną i koszykówkę oraz boisko do siatkówki plażowej.
- Lodowisko.
- Uczniowie naszej placówki mają również możliwość korzystania z obiektów sportowych należących do Urzędu Miasta a przylegających bezpośrednio do budynków szkoły:
 - orlik – z boiskiem do piłki nożnej oraz boiskiem do koszykówki i piłki siatkowej
 - basen (połączony ze szkołą bezpośrednim przejściem)

2) SP nr 2 w Opocznie

Na bazę sportową w naszej placówce składa się 1. boisko szkolne o wymiarach 20m x 40m tj. 800m² 2. mała sala gimnastyczna o pow. 152m² 3. duża sala gimnastyczna o pow. 344m²

3) SP nr 3 w Opocznie

Baza sportowa placówki została częściowo przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dokonano drobnych napraw w hali sportowej. Dokonano odnowienia urządzeń sportowych na placu zabaw, uzupełniono piach zabezpieczający przed upadkiem. Boisko szkolne jest w trakcie przebudowy w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań wynikających z treści programowych przewidzianych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

4) SP Bielowice

Szkoła posiada salę gimnastyczną, której stan użyteczności jest zadawalający, wymaga drobnych napraw remontowych (malowanie ścian wewnętrznych, naprawa wentylacji). Ogrzewanie sali gimnastycznej w najzimniejszych okresach zimy nie zapewnia optymalnych warunków do przeprowadzania zajęć lekcyjnych.

Uzupełnienia wymaga także zniszczony sprzęt sportowy tj. materace, piłki itp.

Przy szkole brak boiska sportowego do piłki nożnej, bieżni, skoczni. Natomiast boisko betonowe do koszykówki i siatkówki nie zostało przywrócone do używalności po budowie sali gimnastycznej.

5) SP Bukowiec Op.

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną z zapleczem sportowym. Teren wokół szkoły jest utrzymany, jest boisko z bramkami do gry w piłkę nożną oraz mniejsze boisko asfaltowe do gry w kosza.

6) SP Januszewice

Szkoła Podstawowa w Januszewicach posiada:

- niepełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną pokryte trawą,
- niepełnowymiarową salę gimnastyczną,
- niepełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową, koszykową, innych gier i zabaw,
- siłownię zewnętrzną wyposażoną w urządzenia siłowo – rekreacyjne,
- plac zabaw przeznaczony dla dzieci najmłodszych, wykorzystywany w czasie zajęć szkolnych i świetlicowych,
- w pełni wyposażony zgodnie z projektem ekoogródek.

7) SP Kraśnica

Szkoła Podstawowa w Kraśnicy nie posiada sali gimnastycznej ani innego pomieszczenia zaadoptowanego na salę do ćwiczeń. W okresie wiosennym lekcje wychowania fizycznego prowadzone są na placu szkolnym, natomiast okres jesienno – zimowy jest dla całej społeczności szkolnej bardzo uciążliwy, gdyż dzieci ćwiczą na korytarzu szkolnym. Na placu szkolnym znajduje się jedynie teren przeznaczony do gry w piłkę nożną i siatkową ale potrzebna jest rewitalizacja boisk trawiastych.

Szkoła posiada również plac zabaw, urządzenia zamontowane zostały w roku 2020, ich stan dobry.

8) SP Libiszów

Przy szkole jest plac zabaw dla dzieci i boisko do gry w piłkę nożną.

Szkoła posiada salę gimnastyczną.

Uczniowie i pracownicy mają zapewnione bezpieczne warunki nauki i pracy w szkole.

9) SP Modrzew

Baza sportowa szkoły: szkoła posiada mini salę gimnastyczną, niewymiarowe boisko do gry w piłkę nożną o nieutwardzonej powierzchni.

10) SP Mroczków Gościnnie

- Baza sportowa szkoły nie uległa zmianie od zeszłego roku szkolnego.

11) SP Ogonowice

Baza sportowa szkoły to sala gimnastyczna i boisko szkolne.

Sala gimnastyczna wyposażona jest w podstawowy sprzęt sportowy potrzebny do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych jak i poza lekcyjnych.

Brak jest również bieżni i skoczni lekkoatletycznej i wskazane jest również przeprowadzenie modernizacji boiska do piłki nożnej.

12) SP Sielec

Szkoła posiada salę gimnastyczną wraz zapleczem sportowym (tj.: szatnie oraz sanitariaty dla chłopców i dziewczynek, magazyn na sprzęt sportowy wraz z pomieszczeniem dla nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto na terenie placu szkolnego funkcjonuje boisko asfaltowe. W ogrodzie szkolnym znajduje się plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Natomiast boisko trawiaste wymaga poprawy podłoża i w tym celu prowadzone są działania.

13) SP Wygnanów

Baza sportowa szkoły nie uległa zmianie od zeszłego roku szkolnego.

Dyrektor
Wydziału Edukacji
Marek Ziębicki