



URZĄD MIEJSKI W OPOCZNIĘ

THE MUNICIPAL OFFICE IN OPOCZNO

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno tel: /+48 44/ 786 01 00, fax: /+48 44/ 786 01 11,
e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl
www.opoczno.pl
www.bip.opoczno.pl

Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Edukacji
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel 44/ 786 01 41, fax 44/ 786 01 11

Edu.0012.6.2020



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Opoczno, dn. 11 września 2020r.

Wpłynęło
dnia

14. 09. 2020

Ilość zał.
Podpis

L.p.dz.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty i Kultury
Rady Miejskiej w Opocznie

Baza sportowa w szkołach.

1. Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Szkoła nie dysponuje salą gimnastyczną, na potrzeby wychowania fizycznego dostosowano 2 sale lekcyjne znajdujące się na parterze. W salach tych znajduje się podstawowy sprzęt sportowy. Istnieje potrzeba Sali gimnastycznej.

2. Szkoła Podstawowa w Sielcu

W szkole znajduje się sala gimnastyczna wraz zapleczem sportowym oraz pomieszczeniem dla nauczyciela wychowania fizycznego. Sala jest bogato wyposażona w sprzęt sportowy oraz pomoce do prowadzenia zajęć zarówno dla uczniów klas 0 – III, jak i dla klas IV – VIII. Cały sprzęt posiada certyfikaty, a jego stan techniczny jest bardzo dobry. Na placu szkolnym funkcjonują dwa boiska: trawiaste i asfaltowe.

3. Szkoła Podstawowa w Libiszowie

"Baza sportowa w szkołach". (w tym przedszkola- stan techniczny plac zabaw) - sala gimnastyczna do termomodernizacji, plac zabaw-wykładzina i ścianka wspinaczkowa do wymiany (obecnie zamknięty, nie ma boiska na terenie szkolnym.).

4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie

Na bazę sportową w naszej placówce składa się 1. boisko szkolne o wymiarach 20m x 40m tj. 800m² 2. mała sala gimnastyczna o pow. 152m² 3. duża sala gimnastyczna o pow. 344m² w uzgodnieniu co do możliwości prowadzenia zajęć.

5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie

Baza sportowa placówki została przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dokonano drobnych napraw w sali i hali sportowej. Wykonano naprawę oświetlenia

awaryjnego przy hali sportowej. Dokonano napraw elementów placów zabaw, z których korzystają uczniowie.

Boisko szkolne wymaga gruntownej modernizacji w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań wynikających z treści programowych przewidzianych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

6. Szkoła Podstawowa w Kraśnicy

Szkoła Podstawowa w Kraśnicy nie posiada sali gimnastycznej ani innego pomieszczenia zaadoptowanego na salę do ćwiczeń. W okresie wiosennym lekcje wychowania fizycznego prowadzone są na placu szkolnym, natomiast okres jesienno – zimowy jest dla całej społeczności szkolnej bardzo uciążliwy, gdyż dzieci ćwiczą na korytarzu szkolnym. Na placu szkolnym znajduje się jedynie teren przeznaczony do gry w piłkę nożną i siatkową. Brak również placu zabaw, urządzenia zostały zdemontowane w 2019 r. ze względu na spróchniałą konstrukcję.

7. Szkoła Podstawowa w Bielowicach

Szkoła posiada salę gimnastyczną. Uzupełnienia wymaga zniszczony sprzęt sportowy tj. materace, piłki itp.

Po oddaniu do użytku sali sportowej (tj. 11 lat temu) nie przywrócono do stanu używalności zaplecza sportowego na powietrzu tj. boiska sportowego do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej oraz bieżni i skoczni.

8. Przedszkole nr 5

Stan techniczny placu zabaw.

Plac zabaw wyposażony jest w nowe urządzenia terenowe. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp przed każdorazowym wykorzystaniem urządzeń dokonywane są oględziny. Piaskownice na placu zabaw są czyste i przygotowane do zabaw. Teren placu zabaw jest wyposażony w regulamin korzystania z placu zabaw. Zużyte, drewniane elementy placu zabaw zostały zdemontowane.

9. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim

Szkoła posiada dobrze wyposażoną salę gimnastyczną wraz zapleczem sportowym. Stan techniczny budynku w 2019 roku poprawiony. Została docieplona ściana od zachodniej strony budynku oraz wykonano prace w środku sali - zacieki i odpadający tynk. Obecnie pozostały do wykonania dwie ściany niedocieplone i obróbki dachowe budynku sali.

10. Szkoła Podstawowa w Ogonowicach

Baza sportowa szkoły to sala gimnastyczna i boisko szkolne.

Sala gimnastyczna wyposażona jest w podstawowy sprzęt sportowy potrzebny do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych jak i poza lekcyjnych.

Brak jest również bieżni i skoczni lekkoatletycznej i wskazane jest również przeprowadzenie modernizacji boiska do piłki nożnej.

11. Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gościńnym

Szkoła posiada salę gimnastyczną oddaną do użytku w 2002 roku. Wymaga ona malowania oraz odnowienia nawierzchni (czyszczenie, pokrycie warstwą polimeru).

Plac zabaw wymaga wymiany nawierzchni, ponieważ zagraża ona bezpieczeństwu dzieci. Plac zabaw został wyłączony z użytku. Szkoła oczekuje na realizację zadania przez UM.

12. Przedszkole nr 2

Elementy drewniane przeszkód terenowych na przedszkolnym placu zabaw wykazują znaczny stopień zużycia. Przeszkody te zostaną wycofane z użycia i oznakowane o zakazie użytkowania przez wychowanków.

13. Szkoła Podstawowa w Januszewicach

Szkoła Podstawowa w Januszewicach dysponuje:

- w pełni wyposażonym zgodnie z projektem Ekoogródkiem,
- niepełnowymiarową salą gimnastyczną,
- placem zabaw przeznaczonym dla najmłodszych dzieci,
- niepełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę nożną pokrytym trawą,
- niepełnowymiarowym boiskiem wielofunkcyjnym,
- siłownią zewnętrzną.

14. Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

Baza sportowa szkoły: szkoła posiada mini salę gimnastyczną, niewymiarowe boisko do gry w piłkę nożną o nieutwardzonej powierzchni.

15. Zespół Szkół Samorządowych nr 1

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie posiada następujące obiekty sportowe:

1. Hala gimnastyczna o powierzchni 680 m² - stan techniczny dobry, pomalowany parkiet, w zeszłym roku podzielona kotarami na 3 części. Remont wykonanie z budżetu szkoły.
2. Korytarz szkolny zaadoptowany na salę sportową tzw "łącznik" o powierzchni 170 m². Stan techniczny dobry. W zeszłym roku z budżetu szkoły wymieniono podłogę na bezpieczną wykładzinę.
3. 4 mniejsze salki gimnastyczne, w tym 2 pomieszczenia w piwnicach zaadoptowane na salki gimnastyczne - stan techniczny zły, szczególnie siłowni.
4. Boiska zewnętrzne:
 - do siatkówki plażowej,
 - do koszykówki (asfaltowe)
 - do piłki ręcznej (asfaltowe)
- 5 Plac zabaw - stan techniczny bardzo dobry.

W zeszłym roku (listopad 2019) po raz kolejny złożyłam na ręce Pana Burmistrza wnioski o budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole. Budowa Orlika pozbawiła szkołę obiektów lekkoatletycznych. Nie ma żadnej bieżni, skoczni w dal. Jesteśmy jedyną szkołą ponadpodstawową na terenie Opoczna, która nie ma zewnętrznej bazy sportowej. Stan techniczny istniejącej bazy sportowej jest dobry, lecz ilość obiektów zdecydowanie niewystarczająca.

16. Przedszkole nr 8

Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie informuje, że urządzenia na placu zabaw zużyte i zniszczone przez warunki atmosferyczne zostały wyłączone z użytkowania (altana, wieża, drabinki). Pozostałe są poddawane konserwacji. Stan ogólny dobry. Do użytku przez dzieci pozostaje piaskownica i huśtawka oraz plastikowe zjeżdżalnie.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: <http://bip.opoczno.pl/rodo> informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miejski w Opocznie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

17. Przedszkole nr 4

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Opocznie informuje, że stan techniczny obiektu jest zadawalający i pozwala na dalsze bezpieczne użytkowanie. Wymaga przeprowadzenia bieżących prac naprawczo – remontowych. Powinny być zdemontowane urządzenia placu zabaw -zużyte przez użytkowanie i czynniki atmosferyczne.

18. Przedszkole nr 6

Urządzenia placu zabaw zużyte przez użytkowanie i czynniki atmosferyczne zdemontować (zlikwidowano drewniane urządzenia placu zabaw), pozostały tylko urządzenia metalowe tj.: drabinki, przepłotnie, węże).

Dyrektor
Wydziału Edukacji
Marek Ziębiński