

Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Edukacji
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. 44/786 01 41, fax 44/786 01 11



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Opoczno, 08.09.2025r.

Wpłynęło
dnia

08. 09. 2025

Ilość zał.

L.p.dz.

Podpis

Znak Sprawy

Rada Miejska

w Opocznie

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Opocznie przedstawia materiał na wrześniowe posiedzenie Rady Miejskiej w Opocznie dotyczący tematu:

„BHP i P.Poż w placówkach oświatowych.”

BHP i P.Poż w placówkach oświatowych to zagadnienia związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony przed pożarem, które są obowiązkiem dyrektora szkoły, potwierdzonym m.in. przez Prawo oświatowe oraz przepisy o bezpieczeństwie pracy. Wymagają one przeprowadzania okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa, szkoleń BHP dla nauczycieli oraz zapewnienia zgodnego z przepisami wyposażenia i stanu technicznego obiektu. Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów placówek oświatowych podległych Gminie Opoczno:

- Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne.
- Wszystkie kierunki wyjść ewakuacyjnych są odpowiednio oznaczone.
- Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.
- Wszyscy pracownicy szkoły posiadają aktualne szkolenia z zakresu BHP oraz badania okresowe, jak również są przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Placówki zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
- Corocznie na przełomie września i października przeprowadzana jest próbna ewakuacja w asyście pracownika PSP Opoczno.
- Nauczyciele pełnią dyżury na wszystkich przerwach oraz przed i po zakończonych zajęciach. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem wyprowadzane są i czekają przed szkołą pod okiem nauczyciela. Przed zajęciami nauczyciele również czekają na przyjazd dzieci.

Przekazuję szczegółowe informacje uzyskane od dyrektorów placówek oświatowych podległych Gminie Opoczno.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie

1. Budynek jest wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe. Przegląd urządzeń przeciwpożarowych został dokonany w **maju 2025 r.**
2. Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze oznaczone są prawidłowo. Na korytarzach w widocznych miejscach umieszczone są plany ewakuacyjne.
3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole posiadają aktualne szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych i bhp.
4. W szkole zapewnione są bezpieczne warunki nauki i pracy dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno obsługowych.

Czas wykonania ostatniej próbnej ewakuacji – wrzesień 2024

Czas następnej obowiązkowej próbnej ewakuacji – wrzesień/październik 2025
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie W naszej placówce utrzymywane są wszelkie standardy BHP, pracownicy mają aktualne szkolenia. Szkoła posiada aktualną instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego z którą zapoznany jest każdy pracownik oraz oznakowanie Ppoż wg. najnowszych standardów. Data ostatniej próbnej ewakuacji 18.10.2024, data następnej próbnej ewakuacji październik 2025.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie W roku szkolnym 2025/2026 planuje się próbną ewakuację na miesiąc wrzesień 2025r Teren placówki jest trwale ogrodzony. Uczniowie wchodzą na teren szkoły furtką, do budynku szkoły dwoma wejściami. Placówka szkolna jest wyposażona na zewnątrz jak również wewnątrz w całodobowy monitoring – kamery. Drzwi wejściowe do placówki wyposażone są w domofony. Każdorazowe wejście, w czasie lekcji, wymaga umożliwienia wejścia poprzez uruchomienie domofonu w sekretariacie szkoły. W czasie przerw dodatkowo wejścia osób z zewnątrz odbywają się pod nadzorem pracowników obsługi, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. Drogi ewakuacyjne w budynku szkoły są prawidłowo oznakowane i rozmieszczone. Dokonano aktualizacji „Instrukcji przeciwpożarowej” Otwory kanalizacyjne studzienek i innych zagłębień są zakryte lub zabezpieczone. Sprzęt gaśniczy umieszczony jest w odpowiednio widocznych miejscach i prawidłowo oznakowany. Dokonano przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów, wszystkie posiadają aktualne przeglądy. Dokonano przeglądu kominiarskiego kanałów wentylacyjnych. W budynku znajdują się środki do udzielenia pierwszej pomocy . Sanitariaty wyposażone są w mydła, ręczniki papierowe. Sale lekcyjne jak i pomieszczenia biurowe i korytarze są prawidłowo oświetlone. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości. Wszyscy pracownicy szkoły posiadają aktualne szkolenia z zakresu BHP oraz badania okresowe, jak również są przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dokonano corocznej kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obu budynków szkoły.
Szkoła Podstawowa w Bielowicach Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne. Wszystkie kierunki wyjść ewakuacyjnych są odpowiednio oznaczone. Nauczyciele i pracownicy posiadają aktualne szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych i BHP. Zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki w szkole i punkcie przedszkolnym. Corocznie na początku października przeprowadzana jest próbna ewakuacja w asyście pracownika PSP Opoczno. Ostatnia taka próbna ewakuacja odbyła się w październiku 2024 roku.
Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim Stan techniczny innych instalacji / kominowa, gazowa, wentylacyjna/ jest sprawdzany jest cyklicznie. Przegląd sprzętu P.poż. oraz instrukcja P.poż. jest aktualna. Wszyscy pracownicy szkoły posiadają aktualne szkolenia z zakresu BHP oraz P.poż. Termin próbnej ewakuacji –wrzesień 2025.
Szkoła Podstawowa w Januszewicach Szkoła Podstawowa w Januszewicach posiada oznakowane we właściwy sposób drogi w

pobliżu placówki, wszystkie wyjścia z terenu szkoły są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię. Teren szkoły jest ogrodzony. Ostatnia próbna ewakuacja z udziałem Państwowej Straży Pożarnej odbyła się 3 października 2024 roku. Kolejna będzie przeprowadzona we wrześniu/ październiku 2025 roku.

Zapewniony jest właściwy dostęp do obiektu, umożliwiający wykorzystanie sprzętu Straży Pożarnej – hydrant. Wszystkie gaśnice posiadają atesty i aktualne przeglądy techniczne, są właściwie rozmieszczone i oznakowane. Ciągi i drogi ewakuacyjne są prawidłowo i trwale oznaczone w widoczny dla wszystkich sposób. Instrukcje przeciwpożarowe zawieszone są prawidłowo. Każde pomieszczenie w szkole wyposażone jest w aktualne plany ewakuacyjne. Pomieszczenia, w których są urządzenia techniczne zaopatrzone w instrukcje obsługi i korzystania z tych urządzeń. Takie instrukcje wywieszono również na placu zabaw oraz sali gimnastycznej. Wszyscy pracownicy szkoły posiadają ważne szkolenia przeciwpożarowe i bhp.

Nauczyciele pełnią dyżury na wszystkich przerwach oraz przed i po zakończonych zajęciach. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem wyprowadzane są i czekają przed szkołą pod okiem nauczyciela. Przed zajęciami nauczyciele również czekają na przyjazd dzieci. Uczniowie mają zapewnioną opiekę także na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i pracy.

Szkoła Podstawowa w Kraśnicy

w tym zakresie również nie zmieniło się nic ze względu na brak środków finansowych:

- Elewacja ścian zewnętrznych budynku szkoły wymaga remontu i termomodernizacji – odpadający tynk oraz uszkodzona obróbka blacharska – dyrektor w 2024 roku prosił o umieszczenie w budżecie gminy tego zadania wraz z wymianą kotła olejowego, gdyż ten jest bardzo nieekonomiczny – zadanie nie zostało wprowadzone do budżetu gminy.
- Budynek gospodarczy znajdujący się na placu szkolnym nie nadaje się do użytkowania – potwierdzają to przeglądy Bhp, ale nie możemy go poddać rozbiórce, gdyż nie posiadamy na to odpowiednich środków finansowych.

Szkoła Podstawowa w Libiszowie

- budynek szkoły wyposażony jest w 13 szt. gaśnic i 1 hydrant – przegląd wykonany był we wrześniu 2024 r., planowany jest następny na wrzesień 2025 r.
- wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze są oznaczone w odpowiedni sposób.
- instrukcja przeciwpożarowa jest aktualna.
- ostatnia ewakuacja odbyła się we wrześniu 2024r.
- Próbna ewakuacja w roku szkolnym 2025/2026 planowana jest na wrzesień 2026 r.

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

Budynek szkoły wyposażony jest w urządzenia przeciwpożarowe, oprócz hydrantów, ponieważ jest to budynek z lat pięćdziesiątych i hydranty nie były montowane. Przeglądy są aktualne. Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze są oznaczone. Szkoła posiada instrukcje przeciwpożarową. Wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenia bhp i przeciwpożarowe. Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne warunki nauki i pracy.

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gościnnym

- Instalacja gazowa w budynku placówki oświatowej jest sprawna.

Kup

- Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku placówki oświatowej jest sprawna
- Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówki oświatowej: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone,
- Drogi ewakuacyjne w budynku placówki są oznaczone wyraźnie i trwale.
- Zamontowano detektor owadów (sprawdzany przez pracownika firmy co 2 tygodnie)

Szkoła Podstawowa w Ogonowicach

Pod względem p.poż.placówka wyposażona jest w 7 hydrantów wewnętrznych, z terminem ważności do sierpnia 2026 roku oraz 13 sztuk gaśnic, z terminem ważności do sierpnia 2026 roku drogi ewakuacyjne i urządzenia gaśnicze są oznakowane zgodnie z przepisami ,

- instrukcja przeciwpożarowa jest aktualna,
- pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. , szkolenia odbywają się na bieżąco,
- próbne ewakuacje w placówce odbywają się zgodnie z przepisami - ostatnia miała miejsce w czerwcu 2023 roku, następna zaplanowana jest na październik 2025r.
- instalacja elektryczna i odgromowa – aktualna,
- badania pomiaru rezystancji izolacji zasilaczy i obwodów elektrycznych – aktualne.
- Stan techniczny urządzeń kominowych jak i wentylacyjnych kontrolowany był we wrześniu 2024 roku, a następne badanie wyznaczono na wrzesień 2025 roku.

Szkoła Podstawowa w Sielcu

- ostatnia ewakuacja próbna – kwiecień 2025 r.
- budynek szkolny jest wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe (gaśnice, hydranty), które posiadają aktualne przeglądy techniczne
- wyjście ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne, urządzenia gaśnicze – oznakowane
- pracownicy posiadają aktualne przeszkolenia z zakresie P.poż i BHP
- uczniowie i pracownicy mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

W sierpniu został przeprowadzony przegląd kominiarski. Pod koniec sierpnia został przeprowadzony przegląd gaśnic (11szt.) i hydrantów wewnętrznych (2 szt.), badanie ich szczelności oraz przegląd okresowy, badanie ciśnienia i wydajności. Wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenia BHP. Ostatnia próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej w Wygnanowie odbyła się 12.06.2024r.Kolejna próbna ewakuacja zaplanowana jest na miesiąc październik 2025r.

Przedszkole nr 2

1. Wyposażenie budynków w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, oraz aktualność przeglądów technicznych tych urządzeń;

W budynku przedszkola są zainstalowane:

- Instalacja odgromowa,
 - Gaśnice proszkowe typu ABC zgodnie z wymogami § 28 Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
 - przeglądy techniczne tych urządzeń wykonywane są na bieżąco.
2. Oznaczenie wyjść ewakuacyjnych oraz oznaczenia ciągów komunikacyjnych i urządzeń gaśniczych - zgodnie z przepisami
 3. Instrukcja przeciwpożarowa na wypadek pożaru;
 - aktualna, zgodna z przepisami.
 - termin ewakuacji przeciwpożarowej – 18.10.2023r.

- termin kolejnej ewakuacji przeciwpożarowej – 18.10.2025r.
- 4. Aktualność szkoleń pracowników szkół i przedszkoli z przepisami przeciwpożarowymi i bhp - na bieżąco, zgodnie z potrzebami i przepisami.
- 5. Zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa w placówce;
 - bieżąca kontrola placu zabaw, ogrodu, budynku przedszkolnego – protokół z dnia 29 sierpnia 2025
 - Aktualne przeglądy;
 - Certyfikaty na zakupywane zabawki, sprzętu, dywanów itp. ;
 - Aktualne szkolenia, badania pracownicze.
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej.
- 6. Montaż w dwóch salach klimatyzatorów - koszt ok. 9000,00 zł . – uzyskane z balu na rzecz przedszkola nr 2 w Opocznie.
- 7. Na zakończenie roku przedszkolnego rodzice naszych absolwentów zakupili fotel „uszak” za kwotę 1300 zł. , który będzie służył jako „odpoczynek” w szatni dla rodziców odbierających dzieci.
- 8. Wymiana drzwi łazienkowych (koszt ok 1000,00 zł. – sponsor)
- 9. Profesjonalne czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku - sidingu (sprzęt wypożyczany nieodpłatnie od sponsora);
- 10. W MIESIĄCACH LIPIEC/SIERPIEŃ odbył się remont części gospodarczej przedszkola- „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia przedszkolne” – koszt 147600 zł.

Przedszkole nr 4

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2025/2026 inspektor BHP w obecności dyrektora przedszkola dokonał „Przeglądu Przedszkola pod względem BHP”-Protokół z dnia 29.08.2025r.

1/ Wyposażenie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz aktualność przeglądów technicznych tych urządzeń:

- budynek jest wyposażony w instalację odgromową, elektryczną; rezystancji, kominową, centralnego ogrzewania (węzeł cieplny) oraz wodnokanalizacyjną; wszystkie pomiary aktualne;
- budynek wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy tj.: gaśnice proszkowe ABC o masie minimum 2 kg proszku każda na 100 m² powierzchni, ustawione w miejscach widocznych i oznakowanych zgodnie z PN-92/N-01256 – badania aktualne;
- w budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. zainstalowane są hydranty wewnętrzne spełniające wymogi PN-B-02865 – pomiary aktualne
- w budynku w obrębie wewnętrznej klatki schodowej wydzielono odrębną strefę pożarową zabezpieczoną na parterze oraz na I piętrze atestowanymi drzwiami o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem, w tej strefie zamontowano klapę oddymiającą uruchamianą automatycznie przez detektor dymu oraz ręcznie przyciskiem z funkcją przewietrzania – badania i konserwacja na bieżąco;

2/ Data przeprowadzenia ostatniej próbnej ewakuacji oraz czas następnej obowiązkowej ewakuacji;

- protokół z ćwiczeń ewakuacyjnych z dnia **18.10.2024** r. – podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej i § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*Dz. U. z 2010, Nr 109, poz. 719*) oraz zgodne z Wymaganiami Praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19 przesłanymi przez Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP

- kolejną próbną ewakuację placówka jest zobowiązana przeprowadzić do **30 września.2026 r.**
- **a) oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego;**
- kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5
- **b) instrukcja przeciwpożarowa na wypadek pożaru;**
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zaktualizowana – **26 lutego 2024 roku**
- **f) Aktualność szkoleń pracowników szkół i przedszkoli z przepisami przeciwpożarowymi;**
- wszyscy pracownicy zostali zapoznani z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego;
- oświadczenia pracowników potwierdzające zapoznanie się z Instrukcją umieszczono w aktach osobowych;
- wszyscy pracownicy odbyli szkolenia okresowe BHP; i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Przedszkole nr 5

Budynek jest wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, sprzęt gaśniczy wywieszony jest w widocznych miejscach, przeglądy techniczne tych urządzeń wykonywane są terminowo.

- Ciągi komunikacyjne, urządzenia gaśnicze, kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5
- Przedszkole posiada i jest przestrzegana aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
- Szkolenia wszystkich pracowników przedszkola dotyczące przepisów przeciwpożarowych i BHP odbywają się na bieżąco
- Wszystkim dzieciom i pracownikom zapewnia się bezpieczne warunki nauki i pracy
- Data przeprowadzenia ostatniej próbnej ewakuacji - 26.10.2023r. oraz czas następnej obowiązkowej ewakuacji – wrzesień/październik 2025r.

Przedszkole nr 6

1. Budynek jest wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, sprzęt gaśniczy wywieszony jest w widocznych miejscach, przeglądy techniczne tych urządzeń wykonywane są terminowo.
2. Ciągi komunikacyjne, urządzenia gaśnicze, kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5
3. Przedszkole posiada i jest przestrzegana aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
4. Szkolenia wszystkich pracowników przedszkola dotyczące przepisów przeciwpożarowych i BHP odbywają się na bieżąco i wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenia z zakresu BHP.
5. W sierpniu 2025 r. przeprowadzono w przedszkolu kontrolę BHP i kontrolę P. poż..
6. Sprawdzono wszystkie sprzęty pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Wykonano niezbędne naprawy w przedszkolu i na terenie wokół przedszkola (konieczna wymiana części ogrodzenia).
8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewniona jest ciepła i zimna bieżąca woda oraz środki higieny osobistej, są w stanie pełnej sprawności.
9. W pomieszczeniach przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
10. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia z dziećmi istnieje możliwość wietrzenia.
11. Substancje i preparaty chemiczne umieszczone są w pojemnikach opatrzonych napisami

VIVA

- oraz zabezpieczone przed dostępem dla dzieci.
12. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.
 13. Schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
 14. W budynku przedszkola znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy a wszyscy pracownicy odbyli szkolenie w pierwszej pomocy przedmedycznej.
 15. Instalacja elektryczna w budynku jest sprawna.
 16. Urządzenia zabawowe na przylegającym placu zabaw są sprawne.
 17. Wszystkim dzieciom i pracownikom zapewnia się bezpieczne warunki nauki i pracy.
 18. Obowiązkowa próbna ewakuacja odbyła się – 08.10.2024 r.

Przedszkole nr 8

W roku szkolnym 2025/2026 próba ewakuacyjna planowana jest na październik. Wychowankowie na bieżąco zostają zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i sposobu reagowania na ewentualne zagrożenie. Uczestniczą w pogadankach, pokazach przy współudziale policji, straży pożarnej, pogotowia. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne, kierunki wyjść ewakuacyjnych są prawidłowo oznaczone. Nauczyciele i pracownicy Przedszkola Nr 8 w Opocznie posiadają aktualne szkolenie z zakresu przepisów przeciwpożarowych i BHP. Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w przedszkolu. Z placu zabaw zostały usunięte przedmioty, które uległy zniszczeniu poprzez warunki atmosferyczne. Plac zabaw posiada Regulamin a urządzenia znajdujące się na nim certyfikaty. Na bieżąco dokonywana jest kontrola obiektu placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Posiadamy również Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Edukacji

Anna Ksyta

