



URZĄD MIEJSKI W OPOCZNI

THE MUNICIPAL OFFICE IN OPOCZNO

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno tel: /+48 44/ 786 01 00, fax: /+48 44/ 786 01 11,
e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl
www.opoczno.pl
www.bip.opoczno.pl

Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Edukacji
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. 44 786 01 41, fax 44/786 01 11

Edu.0012.4.2026

Opoczno, dn. 14 maja 2026 roku



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło 14. 05. 2026
dnia
Ilość zał. L.p.dz. 16 062
Podpis
Znak Sprawy

**Komisja Zdrowia,
Opieki Społecznej,
Oświaty i Kultury
Rady Miejskiej w Opocznie**

W odpowiedzi na pismo nr BRM.0033.52.2026, Wydział Edukacji przedstawia w załączeniu informacje na następujące tematy:

1. „Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.”
2. „P. Poż. w placówkach oświatowych.”

Materiały zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno.

Dyrektor Wydziału Edukacji


Anna Ksyta

2. „P. Poż. w placówkach oświatowych.”

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Opis stanu istniejącego w placówce oświatowej
1	Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie	Budynek szkoły jest wyposażony w wymagane przepisami urządzenia przeciwpożarowe. Przegląd urządzeń przeciwpożarowych odbędzie się do końca maja 2026 r. Wyjście ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze oznaczone są w sposób prawidłowy. Na korytarzach szkoły, w widocznych miejscach, umieszczone są plany ewakuacyjne. Próbna ewakuacja odbyła się we wrześniu 2025 r., następna będzie miała miejsce na przełomie września i października 2026 r.
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami integracyjnym im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie	Szkoła posiada zaktualizowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego na dzień 10 października 2025 r., z którą został zapoznany każdy pracownik szkoły. Oznakowanie w szkole ppoż. zostało wykonane według najnowszych standardów. Ostatnia próbna ewakuacja odbyła się w dniu 29 września 2025 r., następna próbna ewakuacja odbędzie się w październiku 2026 r.
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza	Próbna ewakuacja odbyła się w dniu 18 września 2025 r. Drogi ewakuacyjne w budynku szkoły oznaczone są prawidłowo. Sprzęt gaśniczy sprawny i umieszczony w widocznych miejscach oraz został prawidłowo oznakowany. Sprzęt gaśniczy, hydranty posiadają aktualny przegląd. W dniu 29 stycznia 2026 r. dokonano przeglądu sprawności przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W sierpniu 2025 r. została przeprowadzona okresowa kontrola przewodów kominowych.
4	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne. Wszystkie kierunki wyjść ewakuacyjnych są odpowiednio oznaczone. Nauczyciele oraz pracownicy posiadają aktualne szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych i BHP. Ostatnia próbna ewakuacja została przeprowadzona w dniu 16 października 2025 r. Planowana kolejna próbna ewakuacja w październiku 2026 r.
5	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim	Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne. Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone zgodnie z polskimi normami. Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty. Urządzenia sanitarne są utrzymywane w czystości oraz regularnie sprawdzane pod względem technicznym. Nauczyciele oraz pracownicy mają aktualne szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz BHP. Budynek szkoły jest wyposażony w sprzęt gaśniczy zgodnie z przepisami ppoż. oraz w Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole. Ostatnia próbna ewakuacja z udziałem przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej została przeprowadzona w dniu 24 września 2024 r. Następną próbna ewakuacja planowana jest zgodnie z przepisami na wrzesień 2026 r.
6	Szkoła Podstawowa w Januszewicach	Szkoła posiada oznakowane drogi we właściwy sposób. Wszystkie wyjścia z terenu szkoły są odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię. Teren szkoły jest ogrodzony. Ostatnia próbna ewakuacja z udziałem Państwowej Straży Pożarnej odbyła się w dniu 29 września 2025 r. Następną zostanie przeprowadzona na przełomie września i października 2026 r. Zapewniony jest w sposób właściwy dostęp do obiektu, umożliwiający wykorzystanie sprzętu przez Straż Pożarną -hydrantu. Wszystkie rozmieszczone w szkole gaśnice posiadają atest i aktualne przeglądy techniczne, są właściwie

		<p>rozmieszczone i oznakowane. Każde pomieszczenie w szkole wyposażone jest w aktualne plany ewakuacyjne. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia techniczne, zaopatrzone są w instrukcję obsługi korzystania z tych urządzeń. Takie instrukcje zostały również wywieszane na placu zabaw oraz Sali gimnastycznej. Wszyscy pracownicy szkoły posiadają aktualne szkolenia w zakresie przeciwpożarowym i BHP. Nauczyciele pełnią dyżury na wszystkich przerwach oraz przed i po zakończonych zajęciach. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem są wyprowadzane i czekają przed szkołą pod opieką nauczyciela. Przed zajęciami nauczyciele również czekają na przyjazd dzieci. Uczniowie mają zapewnioną opiekę także na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i pracy.</p>
7	Szkoła Podstawowa w Kraśnicy	<p>Ostatnia próbna ewakuacja odbyła się w miesiącu czerwcu 2025 r. Budynek wyposażony jest w odpowiednią liczbę gaśnic, a gaśnice przestarzałe zostały wymienione na nowe. W budynku szkoły nie ma hydrantów. Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne oraz urządzenia gaśnicze są oznaczone. Na korytarzach szkolnych i ciągach komunikacyjnych oraz w niektórych salach lekcyjnych zainstalowano oświetlenie awaryjne. Zainstalowane są wyłączniki ppoż. przy wyjściu głównym i tylnym. Instrukcja przeciwpożarowa jest aktualna. Pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej jest aktualny. Pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie z przepisów BHP i ppoż.</p>
8	Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie	<p>Budynek szkoły wyposażony jest w 13 szt. gaśnic i 1 hydrant – przegląd wykonany był we wrześniu 2025 r., a następny planowany jest na wrzesień 2026r.</p> <p>Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze są oznaczone w odpowiedni sposób.</p> <p>Instrukcja przeciwpożarowa jest aktualna.</p> <p>Uczniowie i pracownicy mają zapewnione bezpieczne warunki nauki i pracy w szkole.</p> <p>Próbna ewakuacja odbyła się w dniu 29 października 2024 r., a następna planowana jest na jesień 2026 r.</p>
9	Szkoła Podstawowa w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie	<p>Budynek szkoły wyposażony jest w urządzenia przeciwpożarowe, oprócz hydrantów, ponieważ jest to budynek z lat pięćdziesiątych i wówczas hydranty nie były montowane. Przeglądy są aktualne. Wyjście ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne i urządzenia gaśnicze są oznaczone. Szkoła posiada instrukcje przeciwpożarową. Wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenia BHP i ppoż. Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne warunki nauki i pracy. Wszystkie przeglądy są przeprowadzane zgodnie z terminarzem przeglądów rocznych i pięcioletnich. Budynek szkoły spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa, zapewniając osobom zatrudnionym oraz uczniom bezpieczne korzystanie z budynku.</p>
10	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym	<p>Na terenie szkoły naprawy i prace remontowe prowadzone są systematycznie, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Regularnie wykonywane są przeglądy urządzeń gaśniczych oraz instalacji: elektrycznej, gazowej i kominowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalacja gazowa w budynku jest sprawna i nie budzi zastrzeżeń. • Instalacja wodno-kanalizacyjna działa prawidłowo. • Wszystkie studzienki, otwory kanalizacyjne oraz inne zagłębienia są odpowiednio zabezpieczone. • Drogi ewakuacyjne są czytelnie oznakowane i utrzymane w należytym stanie. • Na terenie placówki funkcjonuje detektor owadów, podlegający regularnym kontrolom co dwa tygodnie.

		<p>Stan techniczny budynku oceniany jest jako dobry i nie stwarza zagrożenia dla uczniów ani pracowników.</p> <p>Baza sportowa szkoły pozostaje na niezmiennym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego.</p> <p>Wskazane jest rozważenie instalacji monitoringu wizyjnego, który zwiększy poziom bezpieczeństwa oraz ograniczy przypadki dewastacji.</p> <p>Obserwuje się bowiem obecność osób postronnych na terenie szkoły w godzinach wieczornych i nocnych, mimo jego ogrodzenia i zamknięcia.</p>
11	Szkoła Podstawowa w Ogonowicach im. Armii Krajowej	<p>W szkole przestrzegane są zasady ppoż. Przegląd stanu technicznego sprzętu przeciwpożarowego wykonano w dniu 25 sierpnia 2025 r.</p> <p>Budynek jest wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.</p> <p>Droga ewakuacyjna oznakowana jest prawidłowo, a numery telefonów alarmowych znajdują się w widocznym miejscu.</p> <p>Próbną ewakuacją zostanie przeprowadzona w czerwcu 2026 r.</p>
12	Szkoła Podstawowa w Sielcu	<p>Próbną ewakuacją w Szkole Podstawowej w Sielcu planowana jest na koniec maja 2026.</p> <p>Budynek szkolny wyposażony jest w wymagane urządzenia przeciwpożarowe (gaśnice, hydranty), które posiadają aktualne przeglądy techniczne. Wyjście ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne, urządzenia gaśnicze – oznakowane.</p> <p>Pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie ppoż. i BHP.</p> <p>Uczniowie i pracownicy mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.</p>
13	Szkoła Podstawowa w Wygnanowie	<p>W miesiącu sierpniu 2025 r. w szkole został wykonany przegląd kominiarski.</p> <p>Pod koniec sierpnia 2025 r. został przeprowadzony przegląd gaśnic (11 szt.) i hydrantów wewnętrznych (2 szt.), badania ich szczelności oraz przegląd okresowy, badanie ciśnienia i wydajności.</p> <p>Wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenie BHP.</p> <p>Ostatnia próbną ewakuacją w szkole odbyła się w dniu 12 czerwca 2024 r.</p> <p>Następna próbną ewakuacją zaplanowana jest na miesiąc czerwiec 2026 r.</p>
14	Przedszkole Nr 2 w Opocznie	<p>Stan techniczny obiektu przedszkola jest dobry i pozwala na dalsze bezpieczne użytkowanie. W budynku przedszkola są zainstalowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalacja odgromowa, • Gaśnice proszkowe typu ABC zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie. <p>Przeglądy techniczne ww. urządzeń wykonywane są na bieżąco.</p> <p>Oznaczenie wyjść ewakuacyjnych oraz oznaczenie ciągów komunikacyjnych i urządzeń gaśniczych jest zgodne z przepisami.</p> <p>Instrukcja przeciwpożarowa na wypadek pożaru jest aktualna, zgodna z przepisami.</p> <p>Ostatnia próbną ewakuacją miała miejsce w dniu 31 października 2025 r.</p> <p>Następna próbną ewakuacją zostanie przeprowadzona w październiku 2027 r.</p> <p>Pracownicy szkoleni są na bieżąco, zgodnie z potrzebami i przepisami w zakresie ppoż. i BHP. Posiadają aktualne szkolenia i badania pracownicze.</p> <p>Na bieżąco przeprowadzane są kontrole placów zabaw (ostatni w dniu 29 sierpnia 2025 r.) w celu zapewnienia uczniom i pracownikom bezpieczeństwa w placówce.</p> <p>Przedszkole posiada certyfikaty na zakupione zabawki, sprzęt, dywany.</p> <p>Przedszkole posiada instalację fotowoltaiczną</p> <p>Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2026 r. odbędzie się remont wynikający z przeprowadzonej kontroli budynku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, w związku z otrzymaną w dniu 15 kwietnia 2026 r. decyzją nakazującą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usunąć drewnopodobną okładzinę ściany, bez ustalonej klasy reakcji na

		<p>ogień, znajdującą się na drodze ewakuacyjnej w pomieszczeniu wiatrołapu w budynku Przedszkola nr 2 w Opocznie przy ul. Szkolnej 11;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostosować szerokość ewakuacyjnych drzwi dwuskrzydłowych zlokalizowanych w pomieszczeniu wiatrołapu w budynku Przedszkola nr 2 w Opocznie przy ul. Szkolnej 11; • Wyposażyć budynek Przedszkola nr 2 w Opocznie przy ul. Szkolnej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru; • Wyposażyć drogi komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji w budynku Przedszkola nr 2 w Opocznie przy ul. Szkolnej 11 w kompletne oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne).
15	Przedszkole Nr 4 w Opocznie	<ul style="list-style-type: none"> • Budynek przedszkola jest wyposażony w instalacje odgromową, elektryczną kominową, Centralnego ogrzewania i wszystkie pomiary są aktualne; □ Budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnice proszkowe ABC o masie minimum 2 kg proszku każda na 100 m² powierzchni, ustawione w miejscach widocznych i oznakowanych zgodnie z PN-92/N-01256 i posiadają aktualny przegląd; • W budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. zainstalowane są hydranty wewnętrzne spełniające wymogi PN-B-02865 -pomiary są aktualne; • W budynku w obrębie wewnętrznej klatki schodowej wydzielono odrębną strefę pożarową zabezpieczoną na parterze oraz na I piętrze atestowanymi drzwiami o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem, w tej strefie zamontowano klapę oddymiającą uruchamianą automatycznie przez detektor dymu oraz ręcznie przyciskiem z funkcją przewietrzania- badania i konserwacja na bieżąco; <p>Ostatnia próbna ewakuacja została przeprowadzona w dniu 18 października 2024 r. Następna próbna ewakuacja zostanie przeprowadzona do 30 września 2026 r.</p> <p>Kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznaczone zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.</p> <p>Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została zaktualizowana w miesiącu lutym 2026 r.</p> <p>Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, a oświadczenie pracowników potwierdzające zapoznanie się z Instrukcją umieszczono w aktach osobowych.</p> <p>Wszyscy pracownicy odbyli okresowe szkolenia BHP.</p> <p>W dniach 17-19 lutego 2026 r. w Przedszkolu odbyła się kontrola Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zakończona 2 decyzjami z dnia 11 marca 2026 r., zalecającymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doprowadzenie do pełnej sprawności samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych- zalecenie zostało wykonane w terminie - informacja została przekazana do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie w dniu 19 marca 2026 r.; • Wyposażenie placówki w oświetlenie awaryjne -ewakuacyjne; • Wyposażenie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru; <p>-zalecenia wyszczególnione w 2 i 3 punkcie muszą być wykonane do dnia 31 lipca 2026 r.</p>

16	Przedszkole Nr 5 w Opocznie	<ul style="list-style-type: none"> • Budynek jest wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, sprzęt gaśniczy wywieszony jest w widocznych miejscach, przeglądy techniczne tych urządzeń wykonywane są terminowo. • Ciągi komunikacyjne, urządzenia gaśnicze, kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5 • Przedszkole posiada i jest przestrzegana aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego; • Szkolenia wszystkich pracowników przedszkola dotyczące przepisów przeciwpożarowych i BHP odbywają się na bieżąco. • Wszystkim dzieciom i pracownikom zapewnia się bezpieczne warunki nauki i pracy. • Data przeprowadzenia ostatniej próbnej ewakuacji – 26 września 2025r. oraz czas następnej obowiązkowej ewakuacji – wrzesień/ październik 2027r.
17	Przedszkole „Zielona Dolinka” Nr 6 w Opocznie	<p>Przedszkole jest po termomodernizacji.</p> <p>Teren przedszkola trwale jest ogrodzony (1/2 ogrodzenia będzie wymieniona do dnia 30 maja 2026 r.), otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie wokół przedszkola są zakryte lub trwale zabezpieczone.</p> <p>Budynek przedszkola wyposażony jest w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a przeglądy tych urządzeń wykonywane są na bieżąco (ostatni przegląd miał miejsce w dniu 29 sierpnia 2025 r.).</p> <p>Wyjścia ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne oraz urządzenia gaśnicze w placówce są oznakowane wyraźnie i trwale.</p> <p>W placówce znajdują się i są przestrzegane instrukcje i regulaminy określające zasady BHP.</p> <p>Szkolenia wszystkich pracowników przedszkola dotyczące przepisów przeciwpożarowych i BHP odbywają się na bieżąco.</p> <p>Wszystkim dzieciom i pracownikom zapewnia się bezpieczne warunki nauki i pracy.</p> <p>W budynku przedszkola znajdują się środki do udzielenia pierwszej pomocy.</p> <p>Ostatnia próbna ewakuacja została przeprowadzona w dniu 9 października 2025 r., następna będzie przeprowadzona w październiku 2027 r.</p>
18	Przedszkole Nr 8 w Opocznie	<p>Próbną ewakuacją w przedszkolu została przeprowadzona w dniu 31 października 2025 r.</p> <p>Wszystkie urządzenia posiadają aktualne przeglądy techniczne. Kierunki wyjścia ewakuacyjnego są prawidłowo oznaczone. Nauczyciele i pracownicy posiadają aktualne szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych i BHP.</p> <p>W przedszkolu zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.</p> <p>Z placu zabaw zostały usunięte urządzenia i zabawki, które uległy zniszczeniu poprzez warunki atmosferyczne. Plac zabaw posiada regulamin, a urządzenia obecnie znajdujące się na nim posiadają certyfikaty i są bezpieczne dla dzieci.</p> <p>Na bieżąco dokonywana jest kontrola obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.</p> <p>W przedszkolu jest również Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.</p> <p>Główny wyłącznik prądu znajduje się na zewnątrz budynku. Ogólnie stan budynku jest dobry.</p> <p>Wychowankowie na bieżąco zostają zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i sposobem reagowania na ewentualne zagrożenia. Uczestniczą w pogadankach, pokazach przy współudziale Policji Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego.</p> <p>Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy techniczne.</p>